

5. 追加工可能範囲

ボデー表面にロケータや治具を取り付ける場合、図 13 の斜線部で示された追加工可能範囲内にねじ穴やピン穴を加工してください。




図 13 追加工可能範囲

表 8

型式	BR05	BR06	BR08	BR10	BR12
A	23	30	33	36	42
B	43	54.5	69	79.5	94.5
C (max)	15	25	25	25	30
R	5	5	7.5	7.5	11.5

[mm]



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。



ロケータまたは治具には遠心力による飛散防止対策(ダウエルピン等)を施し、十分な数と強度のボルトで取り付けること。

- 遠心力によりロケータや治具が飛散する恐れがあり、危険。