


短時間で分解清掃が可能

ロボット(機械)からグリッパを外すことなく、メンテナンスが可能
シール類は国内外で入手性がいいものを選定。(Oリング、Xリング)

※NTS206は除く。



① カバーを外す



② 六角穴付きボルトを外す



③ プランジャを外す



④ マスタージョーを外す



⑤ 摺動面を清掃する

